


Prakirpkite išorinę pakuotę



Išvyniokite čiužinį ant lovos, atsargiai prakirpkite vakuuminę pakuotę ir leiskite čiužiniui pūstis



Maždaug po 6 valandų apverskite čiužinį į kitą pusę



Per 48-72 valandas putplastis prisipučia galutinai, tačiau miegoti galite jau po 4 valandų