



LV IKDIENAS KOPŠANA. Mēbeles tīriet ar mīkstu, ūdeni samitrinātu lupatīti, maigi nosusinot virsmu. Tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur abrazīvas daļiņas, tīrītājus ar šķīdinātājiem un šķāidītājus. Uzreiz notīriet jebkādas šķīdumus no mēbeles virsmas ar mīkstu, tīru lupatīti. Dažādas ķīmiskas vielas un kosmētikas līdzekļi var bojāt mēbeles virsmu. Spoguļus tīriet ar līdzekļiem, kas nesatur abrazīvas daļiņas. Keramikas izlītnes tīriet ar keramikas virsmu kopšanai paredzētiem līdzekļiem.

Izlītnes uzstādīšana. Pirms likt izlītni uz piekaramā skapīša uzņēmējiet silikona hermētīku uz skapīša augšējām malām. Uzliekot izlītni uz skapīša iepildītiem mazliet hermētiķa starp starp izlītni un sienu. Nekavejojiet notīriet silikona pārpalikumu.

Glabāšanas nosacījumi. Sargājiet mēbeles no tiešiem saules stariem, jebkādiem augstas temperatūras avotiem un ļoti putekļainas vietas. Mēbeles uzstādiet labi vēdināmās telpās, kur gaisa temperatūra ir no +5°C līdz +35°C, gaisa relatīvā mitrums ir 30-70%. Izvaieties no ārkārtējam temperatūras un mitruma svārstībām, jo tas var izraisīt produkta virsmas plaisas un deformācijas.

PL CODZIENNA KONSERWACJA. Meble należy czyścić miękką, zwilżoną szmatką, natychmiast delikatnie osuszając powierzchnię. Do czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących, detergentów z rozcieńczalnikami, rozpuszczalników. Natychmiast wyciągnąć płyn z powierzchni mebli miękką, czystą szmatką. Różnego typu chemikalia i środki kosmetyczne mogą uszkodzić powierzchnię mebli. Lustra czyścić za pomocą środków czyszczących nie zawierających cząstek ściernych. Umywalki ceramiczne czyścić detergentami do konserwacji powierzchni ceramicznych.

Montaż umywalki. Przed umieszczeniem umywalki na szafce należy zastosować silikonowy środek uszczelniający na górną krawędź szafki. Po umieszczeniu umywalki na szafce, wtrąsnąć niedużą ilość środka uszczelniającego w przestrzeni między umywalką a ścianą. Natychmiast starć wszelkie pozostałości silikonu.

Warunki przechowywania. Chronić meble przed bezpośrednim światłem słonecznym, działaniem źródeł wysokiej temperatury i mocno zakurzonego otoczenia. Meble zawieszac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze powietrza od +5°C do +35°C i wilgotności względnej 30-70%. Unikaj ekstremalnych wahań temperatury i wilgotności, które mogą spowodować pęknięcia na powierzchni mebli oraz ich deformację.

EE IGAPĀEVANE HOOLDAMINE. Mööblit puhastage veega niisutatud lapiga, kuivatadespinnad koheselt. Arge kasutage abrasiivseid osakesi sisaldavaid hooldusvahendeid, vedeldajaid, lahusteid. Mistahes vedelikud kuivatage mööbli pinnalt koheselt pehme, puhta lapiga. Mitmesugused kemikaalid ning kosmeetikavahendid võivad mööbli pinda vigastada. Peehlite puhastamiseks kasutage ainult tööriistu, mis ei sisalda abrasiivseid osakesi. Keraamilised kraanikausid puhastatakse spetsiaalsete puhastusvahenditega.

Kraanikausi paigaldamine. Enne kraanikausi paigaldamist kapile määrige kapi ülemisele servile silikoonhermeetikuga. Paigaldanud kraanikausi kapile vajutage ka kraanikausi ja seina vahelisse pilusse veidi hermeetikut. Silikooni ülejäägid puhastage koheselt.

Hoidmistingimused. Kaitske mööblit otseste päikesekiirte eest, mistahes kõrge temperatuuri allikate. Mööbel paigaldage hästi ventileeritavatesse ruumidesse, kus õhutemperatuur on vahemikus +5°C kuni +35°C, suhteline õhuniiskus 30-70%. Vältige äärmuslikke temperatuure ja niiskuse kõikumisi, mille tõttu mööbli pind võib praguneda või deformeeruda.

LT KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA. Baldus valykite minkšta, vandenu sudrekinia šluoste iškart švelniai nusausinant paviršų. Valymui nenaudokite abrazvinių dalelių turinčių priežiūros priemonių, valiklių su skiedikliais, tirpiklių. Įvairūs chemikalai bei kosmetinės priemonės gali pažeisti baldų paviršų, tad iškart nuvalykite bet kokius skysčius nuo baldų paviršiaus minkšta, švaria šluoste. Veidrodžiūs valykite su abrazvinių dalelių neturinčiomis priemonėmis. Keramininius praustuus valykite su priemonėmis, skirtomis keraminiams paviršiams priežiūrei.

Praustuvo įrengimas. Prieš dedant praustuvo ant pakabinotos spintelės, užtepkite silikoninį hermetiką ant spintelės viršutinį kraštų. Uždejus praustuvo ant spintelės įleiskite šiek tiek hermetiko ir tarp tarp praustuvo ir sienos. Nedelsdami nuvalykite silikonu likučius.

Laikymo sąlygos. Saugokite baldus nuo tiesioginių saulės spindulių, bet kokių aukštos temperatūros šaltinių, itin dulketos aplinkos. Baldus kabinkite gerai vėdinamose patalpose, kurių oro temperatūra yra nuo +5°C iki +35°C, o santykinė oro drėgmė sudaro 30-70%. Venkite stiprių temperatūros ir drėgmės svyravimų, dėl kurių gali įtrūkti arba deformuotis baldų paviršius.